

1. OBJETIVO (PURPOSE)

Informar a todos sobre eventuais questionamentos que forem feitos por usuários finais quanto a atuação da bóia flutuante durante a operação normal com o Aspirador de Água e Pó, Modelo GTW BAGLESS.



2. DESCRIÇÃO (DESCRIPTION)

O Aspirador de Água e Pó, WAP GTW BAGLESS, possui características estruturais e restrições que devem ser consideradas durante a operação normal do aparelho. Devido a sua concepção e dimensionamento de um reservatório com capacidade de armazenamento com um volume restrito e direcionada a um público doméstico e de uso ocasional, é imposto limitações dimensionais na gaiola da bóia e no curso da bóia flutuante. Quando o aparelho é movimentado/ erguido durante o uso de forma brusca ou ainda tombado enquanto estiver operando poderá causar um eventual acionamento da bóia flutuante.

Para evitar o acionamento repentino da bóia flutuante é recomendado evitar as condições de operação listadas abaixo:

- Movimentá-lo bruscamente puxando pela mangueira de aspiração ou cordão elétrico;
- Ergue-lo bruscamente enquanto ele estiver ligado;
- Operar o produto tombado ou em uma condição que possibilite o tombamento.

A fim de amenizar e reduzir os riscos de acionamento da bóia flutuante, recomendamos que seja feito a substituição deste componente, sendo necessário solicitá-lo através do código WAP:

- FW007448 – BÓIA

Gostaríamos de ressaltar que estamos sempre buscando aperfeiçoar e aplicar todas as ações de melhorias em nossos produtos a fim de entregar a melhor experiência ao usuário.

| | | |
|---|-------------------------------------|------------|
| Alteração (Alteration): Emissão Inicial | | Visto/data |
| Elaborador (Issue): Felipe Brasil | Aprovação (Approved): Felipe Corrêa | 01/04/2021 |