

DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	OPERAÇÃO (OPERATION):	PROCESSISTA (PROCESS):	FOLHA (SHEET):
RECIPIENTE – PRODUTOS NACIONAIS	N/A	Felipe Corrêa	1 / 1

1. OBJETIVO (PURPOSE)

Este documento possui a finalidade de informar o SAC e os postos autorizados referente à modificação na montagem do recipiente aplicado para os produtos: GT PROFI 20, TURBO 1600 e CARPET CLEANER.

2. DESCRIÇÃO (DESCRIPTION)

Para solicitação de OS indicando problemas com vazamento no rodízio dos produtos citados acima, a solução é inserir um anel de vedação na parte inferior do recipiente, conforme mostrado nas imagens abaixo:

- **Não é necessário realizar a troca do recipiente, mas sim, enviar as peças abaixo para o reparo.**

		
Parte interna do recipiente: 1 anel de vedação + 1 arruela lisa + porca M6 (para cada rodízio)	Parte externa do recipiente: 1 anel de vedação + 1 arruela lisa (para cada rodízio)	Itens a serem enviados: 8 anéis de vedação + 8 arruelas lisa + 4 porcas M6

Observação: O ressalto do anel de vedação deve estar direcionado para o furo do rodízio.

Códigos:

61267000 – Anel de vedação – **8 unidades**

30000200 – Arruela lisa ¼ - **8 unidades**

30001600 – Porca Sextavado M6 – **4 unidades**

Alteração (Alteration): Emissão Inicial		Visto/data 26/04/2021
Elaborador (Issue): Felipe Corrêa	Aprovação (Approved): Leandro de Azevedo	